



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1  
KALINYAMATAN**

Jalan Purwogondo-Batukali Km 4 Sendang Kalinyamatan Jepara Kode Pos 59467

Telp. (0291)7520332 Email : smkn01kalinyamatan@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI  
PENELUSURAN KRONOLOGI LAPORAN SISWA  
MELALUI LAPORGUB JAWA TENGAH

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 10.00 sampai 11.00 WIB, telah dilakukan penelusuran / pemeriksaan kronologis laporan dari siswa melalui laporgubjatengprov. Hasil penelusuran secara kronologis laporan tersebut adalah sebagai berikut

**1. Masalah Bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang bocor.**

Untuk bangunan RPS DAK Perolehan Tahun 2022 Swakontrak yang mengerjakan CV Paku Alam dari Semarang kemudian kondisi bangunan ketika saat hujan deras untuk jendela sebelah barat tidak ada pengaman dari terpaan air, sehingga air masuk melalui sela-sela kusen jendela yang terbuat alumunium laporan kebocoran tidak benar tetapi tampias. Sekolah sudah menyampaikan hal tersebut kepada CV Paku Alam namun tidak ada tanggapan sama sekali baik di telepon maupun di whatsapp. Sehingga ketika hujan masih selalu terjadi tampias dan air hujan masuk ke ruangan kami juga sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang pembinaan SMK kaitannya dengan hal tersebut. (dokumentasi terlampir)

**2. Masalah Plafon Ruangan yang ambrol**

Plafon yang runtuh kejadian sekitar 5 (lima) hari yang lalu diakibatkan curah hujan tinggi dan disertai angin kencang, sehingga ada genteng yang bergeser mengakibatkan kebocoran di plafon. Plafon terbuat dari gypsum sehingga kurang tahan air akhirnya ambrol mengingat kondisi saat itu masih hujan sehingga untuk perbaikannya ditunggu saat cuaca sudah membaik, karena harus merenovasi gentengnya dulu dan saat ini sedang proses perbaikan (dokumentasi terlampir). SMK Negeri 1 Kalinyamatan terletak di tengah persawahan sehingga potensi angin kencang selalu ada

**3. Masalah tembok pagar yang miring**

Untuk tembok pagar miring dulu yang membuat rekanan karena terjadi gerusan air berakibat pondasi bawah gantung sehingga tembok pagar miring, tetapi sudah diikat dengan cor harapannya tidak roboh tetapi masih miring. Sekolah baru mempersiapkan rencana untuk membenahi (dokumentasi terlampir)

**4. Masalah pintu kamar mandi yang rusak**

Untuk pintu kamar mandi karena penggunaan kurang hati-hati sehingga menyebabkan pintu rusak, untuk hari ini sudah diperbaiki. (dokumentasi terlampir)

Demikian hasil penelusuran yang telah kami lakukan bersama sebagai laporan untuk menjadikan periksa.

Jepara, 07 Maret 2023  
Kepala Sekolah



NUR SUFAN, S.Pd, M.Pd  
NIP.196604172004011001

**Bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang bocor**



**Tembok pagar yang miring**



**Pintu kamar mandi yang rusak**



## Plafon Ruang yang ambrol

