PERMOHONAN REVIEW DAN PERBAIKAN POSISI MARKA

Kepada:
Dinas Perhubungan

Pada tanggal 2 April 2025 sekitar jam 18.30 WIB mobil kami melaju dari arah Ceper-Karangwuni masuk ke jalan Jogja-Solo di perempatan karangwuni (depan Gudang Bulog Meger) koordinat 7°40'25.3"S 110°39'15.6"E.

Karena kondisi hujan, kurang penerangan dan kurangnya kewaspadaan kami selaku driver, mobil kami menabrak marka pembatas jalan mengenai bemper depan sebelah kanan.

Menurut warga setempat, sudah sering terjadi kejadian serupa, yaitu mobil menabrak marka jalan tersebut.

Dan ketika kami cek foto-foto di Google StreetView memang ternyata marka tersebut terlihat mengalami kerusakan/bekas mengalami kerusakan, kemungkinan dikarenakan tertabrak oleh mobil.

3
28

3


3

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah kejadian serupa terulang lagi di masa yang akan datang, kami mohon direview dan diperbaiki kembali posisi marka tersebut.

Harapan kami agar marka bisa dikurangi lagi/dimundurkan lagi sejauh 1 sampai 1,5 meter, untuk memberikan ruang yang aman bagi kendaraan yang akan berbelok dari Ceper ke arah Solo.

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Bantul, 7 April 2025

Rinto - 089666927360