

LAPORAN KANAL LAPORGUB

Tanggapan:

Terimakasih atas laporannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya

Hasil peninjauan :

Gangguan tersebut dikarenakan tekanan kerja pada jaringan menurun yang disebabkan karena ada kondisi kebocoran pipa ACP di lokasi yang membuat kami kesulitan untuk penanganan karena berada di bawah jalan beton pantura dimana pipa tersebut merupakan pipa suplay ke wilayah tersebut.

Tindak lanjut:

Kami akan melakukan penggantian pipa ACP yang di indikasi terjadi kebocoran

Plt. Ka.Sub.Bag. Tansmisi & Distribusi



Saputro Agung Nugroho, A.Md