





Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 9+200 (ka)




--- pelaksanaan ---



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 11+140 (ka)



--- pelaksanaan ---



**Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 11+100 (ka)**




--- pelaksanaan ---



**Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 9+100 (ka)**




--- pelaksanaan ---




Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 10+300 (ki)



-- pelaksanaan --



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 10+250 (ki)



--- pelaksanaan ---



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 10+400 (ka)



--- pelaksanaan ---



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 11+630 (ki)



-- pelaksanaan --



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 11+350 (ka)



-- pelaksanaan --



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 10+350 (ka)



-- pelaksanaan --



Patching dengan CAP
Ruas Jl. Brigjen Sudiarto
KM. 11+850 (ki)



--- pelaksanaan ---