

NO	SEBELUM	SEDUDAH
1		
Tiang PJU Nomor 1 tidak dilakukan penggantian lampu karena pencahayaan area di lokasi tersebut sudah ter backup PJU yang ada di sisi selatan. Saat ini tiang PJU tersebut difungsikan untuk penopang kabel jaringan data dan telekomunikasi.		
2		
Pada tiang PJU nomor 2 terpasang 2 lampu. Untuk lampu yang paling atas kondisi mati tidak dilakukan penggantian karena pencahayaan sudah cukup ter backup oleh lampu yang berada diposisi bawah		

3	
	Tiang PJU nomor 3 sudah dilakukan penggantian lampu