

FORM TANGGAPAN HASIL TINDAKLANJUT

Tanggapan :

Terima kasih atas informasinya

Hasil Peninjauan :



Muara di kali kemiri terhadap saluran di Jl. Abdul Sukur tingginya hampir sama/imbang. Kadang lebih tiinggi kadang lebih rendah sehingga tidak bisa mengandalkan gravititasi untuk mengalirkan airnya.,

Rencana Tindak Lanjut :

Salah satunya solusi adalah dengan dibuatkan pompa mini dengan long storage, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu biaya yang saat ini belum tersedia/ belum siap. Salah satu tindak lanjut yang selama ini kita lakukan dengan melakukan pembersihan/pengerukan rutin sepanjang saluran depan PKTJ.

Tegal, 15 Mei 2025

Mengetahui,

Mei witdiyasto

NIP. 19800504 200312 1 004