

FORM TANGGAPAN HASIL TINDAKLANJUT

Tanggapan :

Terima kasih atas laporannya

Hasil Peninjauan :

Genangan terjadi karena bocornya perapet Kalianyar dan sipil pintu air belakang puskesmas di Jl. Flores

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk penanganan sementara kami tutup dengan karung pasir di punggu parapetnya.

Tegal, 16 Juni 2025

Mengetahui,

MEI WITDIYASTO

NIP. 19800504 2003121004

DOKUMENTASI

