

LAPORAN TINDAK LANJUT

INFORMASI KERUSAKAN PERMUKAAN JALAN (PERKERASAN ASPAL)

Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah

PPK 3.4 Provinsi Jawa Tengah



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - DIYOGYAKARTA**

Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

PETA LOKASI KERUSAKAN JALAN

RUAS JALAN BTS KOTA KLATEN-PRAMBANAN KM. SKA. 39+900-41+400 KA




FOTO DOKUMENTASI PENANGANAN LUBANG



7.72565 +110.5536E
Km 41+355 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan



7.72565 +110.5536E
Km 41+355 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan



7.72555 +110.5537E
Km 41+355 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan

**PENANGANAN LUBANG
BTS KOTA KLATEN-PRAMBANAN KM. 41+355 KA**



7.72535 +110.5541E
Km 41+340 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan



7.72525 +110.5541E
Km 41+340 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan



7.72535 +110.5541E
Km 41+340 ka
Ruas Jalan : Bts kota Klaten - Prambanan

**PENANGANAN LUBANG
BTS KOTA KLATEN-PRAMBANAN KM. 41+340 KA**

FOTO DOKUMENTASI PENANGANAN LUBANG



**PENANGANAN LUBANG
BTS KOTA KLATEN-PRAMBANAN KM. 41+300 KA**



**PENANGANAN LUBANG
BTS KOTA KLATEN-PRAMBANAN KM. 40+830 KA**