

Yth. POSKO BENCANA BBWS PEMALI JUANA

mohon ijin melaporkan :

A. Jenis Kejadian :

- Bencana : Tebing Longsor

B. Waktu Kejadian :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 20 Maret 2024
- Waktu : 06.00 WIB

C. Tempat Kejadian :

1. Nama Saluran : Saluran Drainase Perumnas Klipang Blok P
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Penggaron
3. Kewenangan : Pemkot Semarang
4. Wilayah Sungai : Sistem Sungai Dolok Penggaron
5. Kelurahan : Sendangmulyo Perumnas Klipang Blok P
6. Kecamatan : Tembalang
7. Kota : Kota Semarang
8. Provinsi : Jawa Tengah
9. Koordinat : -7.044689 Ls, 110.481436 BT.

D. Penyebab dan Kronologis :

Terjadi hujan yg cukup lebat dan merata di wilayah Kota Semarang, yang terjadi Sejak sore hari 19 Maret 2024 hingga pagi hari 20 Maret 2024, Sehingga menyebabkan debit air di Saluran Drainase Perumnas Klipang cukup besar dan menyebabkan Tebing Sayap Jembatan sisi Kiri mengalami Ambrol/Longsor sepanjang 5,50 m, longsor 2,8 m, dan tinggi longsor 4 m yang menggerus Jalan Perumnas Klipang selebar 0,50 m.

Pada tanggal 20 Maret 2024 sudah di survey oleh DPU Kota Semarang.

Di lokasi longsor terdapat juga Pipa PVC diameter +6 inchi milik PDAM yang melintang saluran drainase.

E. Data Curah Hujan :

- CH. Pucanggading - menyusul

F. Dampak Bencana :

a. Fisik :

- Tebing Sayap Jembatan sisi Kiri mengalami longsor sepanjang 5,50 m.
- Jalan Perumnas Klipang Blok P, tergerus selebar 0,50 m.

b. Non Fisik :

- Monitoring
- Pendataan
- Pelaporan

G. Kondisi saat ini :

- Kondisi Muka Air Saluran Drainase sudah normal dan cuaca cerah.

H. Penanganan :

- Dilakukan koordinasi dengan antara BBWS PJ, DPU Kota Semarang, Pihak Kelurahan Sendangmulyo untuk melakukan inventarisasi dan dampak yang terjadi di lapangan.

DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN

