

PPK 1.2 PROVINSI JAWA TENGAH

PEKERJAAN ASPAL CMM+OVERLAY
BATAS KOTA BATANG-BATAS KAB. KENDAL
KM. SMG 79+ 105 KA

Rincian Aduan : **LGFB24990638**

Verifikasi

Public



KABUPATEN BATANG, 06 Feb 2024

tepat nya di titik jln tikungan depan sekolahan SD Jrakah payung, titik lubang di badan lajur jln ada 7 titik dgn masing2 diameter 20-30 cm, kedalaman 7 cm. Hal ini bs mengakibatkan dampak kecelakaan Krn kondisi jln di jalur cepat di tambah mlm hr minim nya penerangan median jln. Harapan besar dri masyarakat kab.batang dinas terkait ada nya informasi dari warga masyarakat ada tindakan memberikan solusi mengenai banyak nya jln berlubang di wilayah Kab. Batang

Ijin mengirim foto jln rusak di ruas jln Pantura di tikungan tajam depan sekolahan SD Jrakah payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Penambahan.

Jln berlubang di AS jln sangat membahayakan pengguna jln.

PEKERJAAN ASPAL CMM+OVERLAY KM. SMG 79+ 105 KA

