

LAPORAN TINDAK LANJUT COMMAND CENTER PENANGANAN LUBANG RUAS JALAN BTS. KOTA SEMARANG – BTS. KOTA DEMAK

**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III
PROVINSI JAWA TENGAH**

PPK 3.1 PROVINSI JAWA TENGAH



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH - DIY

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROV. JAWA TENGAH

- 1 Hari/Tanggal Aduan : Senin, 20 Januari 2025
- 2 Lokasi : Ruas Jalan Bts. Kota Semarang – Bts. Kota Demak KM. 14+850 (Kanan) Tepatnya di depan PT. Reckitt Benckiser Indonesia
- 3 Penyebab : Kerusakan lubang jalan meningkat akibat cuaca hujan yang ekstrim.
- 4 Dampak : Jalan berlubang menyebabkan pengguna jalan tidak nyaman dalam berkendara.
- 5 Tindak Lanjut : Sudah dilakukan penanganan penambalan lubang di tanggal 22 Januari 2025

Lokasi Pekerjaan
Ruas Jalan Bts. Kota Semarang – Bts. Kota Demak
KM. 14+850



Keterangan :



: Lokasi Lubang



#LGIG51644527



Detail Aduan

Tanggal : Senin, 20 Januari 2025 - 09:53 WIB
Kanal : Instagram
Lokasi : KARANGTENGAH, KABUPATEN DEMAK
Kategori : INFRASTRUKTUR
Topik : KERUSAKAN JALAN NASIONAL
Sub Kategori : JALAN NASIONAL, JALAN RUSAK
Instansi : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah & DIY
Tipe Aduan : Public



Isi Aduan

Lokasi aduan :
Kabupaten/Kota : kab.demak
Kecamatan : karangtengah

Isi Aduan/Permohonan Informasi : jalan pantura demak depan pt rekit benkiser yg terletak didesa batu rusak parah mohon diperbaiki

Penanganan Lubang Ruas Jalan Bts. Kota Semarang – Bts. Kota Demak





TERIMA KASIH

