

Jalur evakuasi merapi di Jln. Bulu Srumbung hancur karena truck dengan tona melebihi batas

Jawaban :

1. Pemerintah Kab. Magelang telah melaksanakan sosialisasi dan pemasangan banner agar muatan truck tidak melanggar over dimensi dan over load;



2. Untuk melaksanakan pemeriksaan dan penindakan di jalan diperlukan operasi gabungan, merujuk pada Pasal 262 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kewenangan pemeriksaan atas pelanggaran lalu lintas bagi PPNS hanya bisa dilaksanakan di terminal dan tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.