

Dokumentasi Laporgub di Desa Kaliwedi



Pengecekan Lokasi 1 di luar WIUP



Pengecekan Lokasi 2 di luar WIUP



Pengecekan Lokasi 3 di luar WIUP



Pengecekan Lokasi 4 di luar WIUP



Foto Drone yang di overlay dengan google earth



Lokasi Kegiatan sekarang di dalam WIUP



Pertemuan dengan Pelapor



Pertemuan dengan Penambang



Rapat di Cabdin ESDM Wilayah Slamet Selatan



Perbaikan drainase



Penyiraman jalan