

Patimuan 13 Juni 2023

 **LaporGubi!**

#LGAN47795563

 **Detail Aduan**

Tanggal : 12 Juni 2023

Lokasi : PATIMUAN, KABUPATEN CILACAP

Kategori :

Instansi : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah&DIY

Topik :

 **Lampiran Foto**



Isi Aduan

Tolong kepada Bina Marga Jawa Tengah dan DPR RI Komisi C untuk meninjau Proyek Perbaikan Alinyemen Ruas BTS Prov Jabar - Patimuan - Sidareja yang terletak di Kecamatan Patimuan. Karena menurut kami masyarakat kecamatan Patimuan banyak kejangalan atau tidak sesuai spesifikasi dari segi teknis dan mutu materialnya : 1. Di atas permukaan tanah lunak tidak di gelar geotekstil Stabilisator (kelas satu), sehingga anantara timbunan pilihan (perkerasan) dengan tanah lunak bisa mudah tercampur. Sedangkan di gambar desain ada petunjuk keterangan menggunakan (di gelar) geotekstil Stabilisator (kelas satu). 2. Sebagian material timbunan pilihan yang digunakan adalah limbah limston batu kapur (berwarna cokelat karena banyak unsur tanah liat nya), Material urugan tersebut ada di lapisan bawah dan di tutup oleh lapisan atas yang menggunakan urugan (limston batu kapur) yang bagus atau bukan limbah. 3. Timbunan pilihan di atas tanah lunak sebagian menggunakan batu kapur yang berukuran besar sehingga terdapat rongga - rongga udara. 4. Batu yang digunakan untuk membuat saluran air menggunakan batu picung yang kualitasnya kurang bagus.

Tanggapan

- 1 Pekerjaan tersebut, mengacu pada foto dokumentasi, terletak pada awal segmen 5 dan akhir segmen 6, tidak tepat jika pada pelaksanaan tidak digelar geotekstil stabilisator kelas satu.
- 2 Timbunan pilihan berbutir harus dipergunakan diatas tanah rawa, daerah berair serta lokasi lokasi serupa dimana bahan timbunan pilihan dan timbunan biasa tidak dapat dipadatkan dengan sempurna.
- 3 Mengacu pada spesifikasi teknis 2018 rev. 2. pasal 2.2.2.1.a. Batu harus terdiri dari batu alam atau batu dari sumber bahan yang tidak terbelah, yang utuh (sound), keras, awet, padat tahan terhadap udara dan air.
- 4 Kekerasan batuan telah diujikan pada Laboratorium UNSUD, dengan nilai abrasi sampel 1. 2,00 % untuk 100 kali putaran dan 6,00 % untuk 500 kali putaran, sampel 2. 4,00 % untuk 100 kali putaran dan 8,00 % untuk 500 kali putaran



Dokumentasi 0 %



Dokumentasi 50 %



Dokumentasi 100 %

Lampiran Foto dokumentasi Quarry Timbunan Pilihan
Lokasi Kalipucang



