

Yth. POSKO BENCANA BBWS PEMALI JUANA

Yth. POSKO BENCANA BBWS PEMALI JUANA

mohon ijin melaporkan :

A. Jenis Kejadian :

- Kegiatan : survei bangunan liar diatas saluran sekunder

B. Waktu Kejadian :

- Hari : Senin
- Tanggal : 15 Juli 2024
- Waktu : 14.12 WIB

C. Tempat Kejadian :

1. Lokasi : Jl. Juwana Tayu, KM 7
2. Desa : Guyangan
3. Kecamatan : Trangkil
4. Kabupaten : Pati
5. Provinsi : Jawa Tengah

D. Penyebab dan Kronologis :

Bangunan liar di wilayah yang diadakan menyebabkan akses jalan tertutup.

E. Penanganan :

Hasil koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Pati tanggal 16 Juli 2024, dan sudah disurvei oleh Tim Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Pati , lokasi yang diadakan/dilaporkan adalah di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, bangunan berada di Saluran Sekunder Pangkalan, Di Pangkalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi pada Lampiran .

Daerah Irigasi Pangkalan seluas 850 Ha
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati

DOKUMENTASI SURVEI LAPANGAN

